

Ricevimento campione: 19/02/19
Emissione rapporto: 22/03/19
Relazione composta da n° 1 rapporto di prova.
Difetti riscontrati prima della prova: Nessuno
Denominaz.campione: Sedia Chips/sl g.metallo

CHAIRS & MORE S.R.L.
VIA DELL'ARTIGIANATO 18
33048 SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD)
ITALIA

CAMPIONE N° 266937

Dimensioni d'ingombro: 570 x 560 x 780 (h) mm

Elenco prove eseguite:

1. Fatica schienale con sedile non basculante ANSI-BIFMA X5.1-2017/15



Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

CAMPIONE N° 266937

Emissione rapporto: 22/03/19
Peso del campione: Non rilevato
Denominaz.campione: Sedia Chips/sl.g.metallo



Vista laterale



Vista da dietro



Vista da sotto

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA

266937 / 1

Ricevimento campione: 19/02/19

Esecuzione prova: 27/02/19

Emissione rapporto: 22/03/19



Denominaz.campione: Sedia Chips/sl g.metallo

CHAIRS & MORE S.R.L.
VIA DELL'ARTIGIANATO 18
33048 SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD)
ITALIA

Fatica schienale con sedile non basculante ANSI-BIFMA X5.1-2017/15

Tipologia di sedia: Tipo III

Risultati della prova:

Numero di cicli	Carico sul sedile kg	Punti di applicazione della forza sullo schienale	Forza applicata N	Osservazioni
80.000	109	Centro schienale	334	Nessun difetto
20.000	109	102 mm a destra dal centro	334	Nessun difetto
20.000	109	102 mm a sinistra dal centro	334	Nessun difetto

I risultati di prova soddisfano i requisiti del paragrafo 15.5 della ANSI-BIFMA X5.1-2017

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.